

Werkseinstellung

Die Spannungsversorgung des HA30 muß durch entfernen und anschließend wieder aufstecken des HA30 unterbrochen wieder hergestellt werden. Anschließend Tastenkombination Auf/Ab/Auf/Ab/Auf drücken. Der HA30 ist zurückgesetzt. Überprüfung der erfolgreich durchgeführten Werkseinstellung: Long Press nicht mehr möglich.